

Etude-projet pour la réhabilitation du cordon dunaire

Diagnostic (aspects morphologiques, biologiques et humains)

N° : LIT 1 10 20 C-D

échelle : 1/4000

support :  
BD ortho IGN 2009

date : décembre 2011

--- limite du DPM

○ faiblesse morphologique

○ faiblesse du couvert végétal

— accès-plage piétonnier

— accès-plage véhicules

□ structure gênante (remblai, dalle, blockhaus,...)



100 m

position approximative  
de la rive gauche de la Têt  
début décembre 2011

